

bergau ПРАКТИК

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ

водно-дисперсионная интерьерная для внутренних работ

ГОСТ Р 52020-2003

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- для стен и потолков
- подходит для влажной уборки
- белоснежная матовая
- легко наносится
- экономичный расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и пр.). Краску можно наносить на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, деревянные поверхности. Рекомендуется для структурно-волоконистых обоев, стеклообоев.

для ручного и механизированного нанесения

СВОЙСТВА

Готова к применению. Легко и удобно наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Для стен и потолков, требующих стойкости к мытью. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки с помощью водно-дисперсионных пигментных паст и колеровочных красок (не более 5% от объема краски).

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017. Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпателькой, зашлифовать. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой.

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска, для исключения разнооттеночности финишного слоя.

Перед выполнением работ произвести пробный выкрас поверхности для проверки на соответствие цвету.

Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объему. Во время работы использовать перчатки.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность.

Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Температура основания для выполнения работ от +5°C, температура в помещении при нанесении краски от +5°C до 35°C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

РАСХОД

Ориентировочный расход на 1 слой составляет 5-7 м²/кг по ровной невпитывающей поверхности; 4-6 м²/кг по неровной впитывающей поверхности. Расход может меняться в зависимости от впитываемости основания и структуры поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) %:

- одного слоя – 1 ч;
- между слоями - 1,5 ч.

Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Стойкость к мытью покрытие приобретает через 7 суток после нанесения.

Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

КРАСКА ПОЖАРО- И ВЗРЫВБЕЗОПАСНА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.